

СОГЛАСОВАНО

Председатель правления

ГРО ООО «ВОИ»


Л.В. Моштакцова

« _____ » апреля 2018г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор

МБОУ «Раздольнинская ООШ»


Е.А. Решетняк

« _____ » апреля 2018г.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 52**

Гурьевский район

« _____ » апреля 2018 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1 Наименование (вид) объекта **МБОУ «Раздольнинская ООШ»**
- 1.2 Адрес объекта **652765, Кемеровская область, Гурьевский район, п. Раздольный, ул. Фурманова, 2**
- 1.3 Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание **2** этажей, **2449,0** кв.м
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **10647** кв.м
- 1.4 Год постройки здания **1974**, последнего капитального ремонта _____
- 1.5 Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **текущего 2018г., капитального 2030г.**
- 1.6 Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Раздольнинская основная общеобразовательная школа», МБОУ «Раздольнинская ООШ»**
- 1.7 Юридический адрес организации (учреждения) **652765, Кемеровская обл., Гурьевский район, п. Раздольный, ул.Фурманова, 2**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация образовательные услуги

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) **маршрут автобуса № 111 ост. «Конечная»**
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту **социальное такси**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **500м**

3.2.2 время движения (пешком) **10 минут**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **да, нет**

3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **акустическая, тактильная, визуальная; нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: **есть, нет** (подъем в гору)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да*, **нет**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|-------|---|---|
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
| | <i>в том числе инвалиды:</i> | |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** | Приложение | |
|-------|--|---|---------------|-----------|
| | | | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-И (У) | | |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДЧ-И (Г,У) | | |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (Г,У) | | |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (К,О,Г,У) | | |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (У,Г) | | |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-И (У,Г) | | |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ-И (О,У) | | |

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ОСИ доступно частично избирательно

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|--------|--|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Капитальный ремонт |
| 2 | Вход (входы) в здание | Капитальный ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Капитальный ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Текущий ремонт |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Капитальный ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Текущий ремонт |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Капитальный ремонт |
| 8 | Все зоны и участки | Капитальный ремонт |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ - **2030 год** в рамках исполнения **Плана мероприятий Администрации Гурьевского муниципального района по повышению показателей доступности услуг для инвалидов до 2030г.(дорожная карта).**

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации **повышение уровня доступности ОСИ**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

4.4.1. согласование на Комиссии _____
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ **«Жить вместе»**

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на ___ 1 ___ л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на ___ 1 ___ л. |
| 3. Путей движения в здании | на ___ 1 ___ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на ___ 1 ___ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на ___ 1 ___ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на ___ 1 ___ л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ л.
Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.
Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) _____

Руководитель рабочей группы;

Директор МБОУ «Раздольнинская ООШ» Решетняк Е.А.

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Инженер по ремонту

Управления образования Писарев Игорь Николаевич

(Должность, Ф.И.О.)




(Подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов;

Председатель правления ГРО ООО «ВОИ» Моштаккова Л.В.

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

представители организации, расположенной на объекте:

Заместитель директора по УВР Толкачева Г.В.

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Управленческое решение согласовано « ___ » _____ 20__ г. (протокол № ___)

Комиссией (название) Заседанием рабочей группы

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МБОУ «Раздольнинская ООШ» п. Раздольный, ул. Фурманова, 2

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|--|----------------------------------|---|------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | нет | - | - | - | - | - | - |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | нет | - | - | Нет асфальтированного покрытия, подъем в гору, частично нет выделенного от проезжей части пешеходного пути | К,О,С,Г | Уложить асфальтированное покрытие, оборудовать тротуары | К.Р. |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет | - | - | Не оборудована автостоянка для МНГ | Все | Оборудовать автостоянку для МНГ | К.Р. |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Территория, прилегающая к участку | ДП-И (У) | | | К.Р. |

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: территория, прилегающая к зданию доступна частично избирательно для У и не доступна для К,О,С,Г.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МБОУ «Раздольнинская ООШ» п. Раздольный, ул. Фурманова, 2

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|--|----------------------------------|--|------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть | | | Отсутствуют поручни с двух сторон. Ширина проступей 0,12м и 0,14м. | О.С. | Оборудовать поручнями с двух сторон на высоте 0,5м; 0,7м и 0,9м. Первую и последнюю ступеньку выделить контрастным цветом. | К.Р. |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет | | | Нет пандуса | К | Оборудовать съезд | К.Р. |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть | | | Нет козырька Ширина площадки 1,38м, нет поручней | | Оборудовать поручнями с двух сторон на высоте 0,5м; 0,7м и 0,9м. | |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть | | | Нет кнопки вызова дежурного. Порог высотой 0,14м | Все | Установить кнопку вызова, установить полозья на порог. | Т.Р. |
| 2.5 | Тамбур | есть | | | Ширина тамбура 2,22м, вход в здание преграждает порог, высота 0,19м. | Все | Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания | К.Р. |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|--|
| | | № на плане | № фото | |
| Вход в здание | ДЧ – И (Г,У) | | | К.Р. |

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: вход в здание доступен частично избирательно для Г,У и недоступен для К,О,С

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МБОУ «Раздольнинская ООШ» п. Раздольный, ул. Фурманова, 2

| № п/п | Наименование функционально - планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|---|----------------------------------|---|------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | есть | | | Отсутствует предупредительная информация о препятствии | все | Разместить пиктограммы | Т.Р. |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть | | | Деревянные перила не отвечают требованиям и стандартам. Отсутствуют двухуровневые поручни с двух сторон. Поручни одинарные с одной стороны, высота 0,97м. | все | Двойные поручни с двух сторон, высота 0,9м, 0,7м, 0,5м. | К.Р. |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет | | | | | | |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет | | | | | | |
| 3.5 | Дверь | есть | | | Двери соответствуют требованиям, ширина 2,4м. | | | |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | | | В здании имеются два эвакуационных выхода. Ширина дверей – 1,12м, 1,13м. Имеются препятствия в виде порогов высотой - 0,14м, 0,17м. | | Оборудовать пороги полосьями | К.Р |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДЧ-И (Г, У) | - | - | К.Р. |

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания
Комментарий к заключению: Пути движения внутри здания доступны частично избирательно для Г,У, недоступно для К,О,С.

I Результаты обследования:**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)****Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

МБОУ «Раздольнинская ООШ» п. Раздольный, ул. Фурманова, 2

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|---|----------------------------------|---|------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть | | | Нет информационных знаков для МНГ, нет вывесок шрифтом Брайля | Все, С | Оборудовать кабинеты вывесками шрифтом Брайля | Т.Р. |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | нет | - | - | - | - | - | - |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет | - | - | - | - | - | - |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Зона обслуживания инвалидов | ДЧ-И (К,О,Г,У) | | | Т.Р. |

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: зоны целевого назначения здания - кабинетная форма обслуживания доступно частично избирательно для К,О,Г,У, недоступно для С.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МБОУ «Раздольнинская ООШ» п. Раздольный, ул. Фурманова, 2

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|---|----------------------------------|--|------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть | | | Отсутствуют поручни, крючки для костылей. Доступная универсальная кабина на объекте отсутствует. Ширина двери менее 0,9м. Высота раковины 1м. Нет информирующего обозначения помещения для инвалидов. Нет кнопки вызова | К,О,С | Расширить дверной проем не менее 0,9м. Оборудовать универсальной кабиной для все категорий граждан. Оборудовать кнопку вызова. | К.Р. |
| 5.2 | Душевая комната | нет | - | - | - | - | - | - |
| 5.3 | Гардеробная комната | есть | | | Отсутствуют информационные таблички. Ширина двери менее 0,9 | все | Расширить дверной проем не менее 0,9м. | К.Р. |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (У, Г) | | | К.Р. |

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Санитарно-гигиенические помещения: туалетная комната, гардеробная комната доступны частично избирательно для Г,У.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

МБОУ «Раздольнинская ООШ» п. Раздольный, ул. Фурманова, 2

| п/п | Наименование функционального-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-----|--|------------------|------------|--------|--|----------------------------------|---|------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | нет | - | - | Отсутствуют визуальные средства оповещения | К,Г | Разместить текстовые табло, пиктограммы с информацией | Т.Р. |
| 6.2 | Акустические средства | нет | - | - | Отсутствуют акустические средства оповещения | С | Разместить речевые информаторы и маяки | Т.Р. |
| 6.3 | Тактильные средства | нет | - | - | Отсутствуют тактильные средства и поручни в местах движения по коридорам | С | Разместить тактильные полосы или поручни вдоль стен и коридоров | К.Р. |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|--|
| | | № на плане | № фото | |
| Системы информации на объекте | ДЧ-И (О,У) | | | Т.Р. |

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: системы информации на объекте доступны частично избирательно О,У, недоступны К,Г,С.